

Datenblatt: 02087575
Projekt: McDonald's Restaurant
Ochten
Ort:
Anlage: Lobby

Position: 757502
Seite: 1 Von 1
Datum: 22.10.2025
LV-Position:



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
Rox	Ventilator RQM F3-2831-BI-IG-M	Zuluft	1
Rox	Motor 108-30 / IE5-10 1,40 kW	Zuluft	1
Rox	Ventilator RQM F3-2831-BI-IG-M	Abluft	1
Rox	Motor 108-30 / IE5-10 1,40 kW	Abluft	1
Rox	Panelfilter EPM2,5-60 95x593x593	Abluft	1
Rox	Kurztasche Hi-Flo XLT 7/370 50+	Zuluft	1
Rox	Plattentauscher KV-085/P1/0630/BSK079,H		1