

McDonald’s Deutschland LLC Zweigniederlassung München  
Drygalski Allee 51, D-81477 München

Bezeichnung: MCD Ludwigsfelde WP Lobby  
eigene Anl.-Nr.: 7378,02

Anlage

|                                            |                            |                                  |                |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Hersteller                                 | ROX/SAMSUNG                | Inventar-Nr.                     |                |
| Typ                                        | AM140JXVHGH/ET             | Kostenstelle                     |                |
| Seriennummer                               | B85NP3GR600014J            | Abteilung                        |                |
| Baujahr                                    | 2025                       | Inbetriebnahmedatum              | 31.12.2025     |
| Standort                                   | Dach                       |                                  |                |
| Kältemittel                                | R 410A                     | Prüfpflichtige Anlage nach       | EU VO 2024/573 |
| Menge                                      | 12,70 kg                   | Prüfintervall:                   | 12 Monate      |
| GWP der Anlage                             | 26,5 t-CO2-Äquivalent      |                                  |                |
| Öl                                         |                            | Wartungsintervall                | jährlich       |
| Menge                                      | 0,00 Liter                 | Anlagenstatus                    | in Betrieb     |
| Einsatzgebiet                              | Wärmepumpen<br>Luft / Luft |                                  |                |
| Art der Kühlung                            | Normalkühlung              |                                  |                |
| Kälteleistung                              | 40,00 kW                   | Zulässiger Betriebsüberdruck auf |                |
| automatische Leckageüberwachung vorhanden  | nein                       | HD-Seite                         | 41,00 bar      |
| hermetische Anlage, vom Hersteller befüllt | nein                       | ND-Seite                         | 22,00 bar      |
| Bemerkung                                  |                            |                                  |                |
| 14,03,2025                                 |                            |                                  |                |
| Werksfüllmenge Samsung: 8kg                |                            |                                  |                |
| Errechnete Nachfüllmenge: 4,7kg            |                            |                                  |                |

Angaben zum Betreiber

McDonald’s Deutschland LLC Zweigniederlassung München  
Drygalski Allee 51  
D-81477 München

Ansprechpartner

Telefon 0  
Fax  
eMail  
Internet

Zuständiger Kälte-Klima-Fachbetrieb

Rox-Klimatechnik GmbH

Langenbacherstr. 25  
D-57586 Weitefeld

Betriebszertifikats-Nr. 68610

Ansprechpartner Kundendienst

Telefon 02743807999  
Fax 02743807153  
eMail hotline@rox-online.de  
Internet www.rox-online.de

McDonald’s Deutschland LLC Zweigniederlassung München  
Drygalski Allee 51, D-81477 München

Bezeichnung: MCD Ludwigsfelde WP Lobby  
eigene Anl.-Nr.: 7378,02

Kältemittel

| Datum      | Kältemittel                                                                                                             | entsorgt [kg] | aufgefüllt [kg] | Grund         | Herkunft / Weg | Name       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------|
| 31.12.2025 | R 410A<br><small>Identifikationsmerkmal(e) zum Kältemittelnachweis:<br/>GHC Gerling Holz &amp; Co. Handels GmbH</small> | 0,00          | 0,00            | Erstbefüllung | Frischware     | Eybo, Omar |

Öl

keine Einträge vorhanden

Prüfungen

| Datum      | Die Prüfungsanforderungen wurden | Sachkundiger | Art der Prüfung   |
|------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
| 14.03.2025 | erfüllt                          | Eybo, Omar   | Dichtheitsprüfung |

Reparatur/Wartung

keine Einträge vorhanden

Leckagerate / Kältemittelverlust

| Jahr | Leckagerate | kummulierter Kältemittelverlust |                                | Gesamt-Füllmengen |
|------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|      |             | nur Einzelverluste (< 2%)       | alle Verluste (inkl. Havarien) |                   |
| 2025 | 0,00 kg/a   | 0,00 %                          | 0,00 %                         | 12,70 kg          |

Der aktuelle spezifische Kältemittelverlust beträgt 0,00 %. Stand der Technik sind 2 % .